

1

2

3

⋮

12.05.2021 16:30:14

🏠

🖨

🔍

🔧

⚙

📧

🔍

?

🖨

✖

Integrated Service Technical Application

Č. podvozku: L994213 Vozidlo: X/E70/OFF-ROAD VEHICLE/X5 xDrive35i/N55, -/AUT/US/LL/2012/04

KL 15: 0.0 V KL 30: 12.6 V

EO_EEO_EO_ETX_12N55_0003-F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, X60189, Z11-V4

Wiring Diagram

Obraz: EGR-EGR-GR_EO_ETX_12N55_0003

🖨

✖

15

27

U NME 0.5 R/CH

1 X6275

Y6275 VANC

EO ETX 12N55 0003

F01-F07

Z11

X60189

X601

🖨

✖

🔍

🖨

✖

🖨

✖

Documenty

Zvětšit

Zmenšit

OK

Celá obrazovka

Zavřít

1

2

3

12.05.2021 16:03:44

Integrated Service Technical Application

Č. podvozku: L994213 Vozidlo: X/E70/OFF-ROAD VEHICLE/X5 xDrive35i/N55, /AUT/US/LL/2012/04

KL 15: 13.6 V KL 30: 13.6 V

| Postupy | Informace o vozidle | Zpracování vozidla | Servisní plán | Oblíbené položky | Servisní / provozní prostředky | Měření technika |
|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Oprava/údržba | Vyhledávání závad | Servisní funkce | Aktualizace softwaru | Výměna řídicích jednotek | Modifikace vozidla | |

Chybová paměť

Obrazy chyb

Funkční struktura

Struktura dílu

Vyhledávání textu

Zadání chybového kódu

| Kód | Popis | Stav km | Je k dispozici | Třída |
|--------|--|---------|----------------|-------|
| 003400 | Regulační ventil tlaku motorového oleje, nastavení: zkrat na kostru | 175640 | ano | |
| 00277A | Měřič hmotnosti vzduchu, signál: elektrická chyba | 175640 | ano | |
| 00300E | Snímač vačkového hřídele výfukových ventilů, elektrický: Zkrat na plus | 175640 | ano | |
| 00300C | Snímač vačkového hřídele sání, elektrický: Zkrat na plus | 175640 | ano | |
| 002C58 | Regulace plnicího tlaku: Vypnutí jako následná reakce | 175640 | ne | |
| 002C89 | Ventil recirkulace vzduchu, řízení: zkrat na kostru | 175640 | ano | |
| 002D9C | Magnetický ventil VANOS výfuku, řízení: zkrat na kostru | 175640 | ano | |
| 002D52 | Magnetický ventil VANOS sání, řízení: zkrat na kostru | 175640 | ano | |
| 00332F | Svorťka 87_2: žádné napětí | 175640 | ano | |
| 0029D0 | Snímač teploty nasávaného vzduchu, elektrický: Zkrat na plus | 175640 | ne | |
| 009EB1 | SMBF: Pohon pro podélné nastavení sedadla | 166776 | ne | |

Počet poruch v paměti: 23 / 23

Počet zobrazených poruch: 0

Filt: Standardní

Zobrazit P kód

Vymazat paměť poruch

Filtrovat paměť poruch

Vytvářet filtr

Úplné zobrazení

Opaření PuMA

Vypočítat plán kontrol