



Ulice:
PSC Mesto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

Technik:

Datum: 25. 8. 2015

Poznávací značka vozidla:

VIN:

Stav ujetých km:

Vozidlo: BMW - X5 [E53] - 2002

Chybové kódy

Benzín (M54B30 - 306S3 - Siemens MS 43 - MT/AT)

DTC (chybový kód)

Popis

Žádné chybové kódy

Žádné chybové kódy

E4 - Úprava paliva – 2. řada válců, překročen povolený rozsah

E3 - Úprava paliva – 1. řada válců, překročen povolený rozsah

Graf

Benzín - VANOS, výfuk, skutečná poloha (6:56:39)

Hodnota


Max.

Min.

-103,46 °cr

-10 °cr

-104,18 °cr



Benzín - VANOS, výfuk, požadovaná poloha (6:56:37)

Hodnota


Max.

Min.

-105 °cr


-10 °cr

-105 °cr




Benzín - VANOS, výfuk, skutečná poloha (6:56:18)

Hodnota	Max.	Min.
-103,82 °cr	-10 °cr	-103,82 °cr




Benzín - VANOS, výfuk, požadovaná poloha (6:56:17)

Hodnota	Max.	Min.
-105 °cr	-10 °cr	-105 °cr




Benzín - VANOS, výfuk, skutečná poloha (6:56:00)

Hodnota	Max.	Min.
-103,82 °cr	-10 °cr	-98,78 °cr




Benzín - VANOS, výfuk, požadovaná poloha (6:55:59)

Hodnota	Max.	Min.
-105 °cr	-10 °cr	-102 °cr




Benzín - VANOS, sání, požadovaná poloha (6:54:59)

Hodnota	Max.	Min.
118 °cr	121 °cr	112 °cr




Benzín - VANOS, sání, skutečná poloha (6:54:57)


Hodnota	Max.	Min.
117 °cr	121 °cr	112 °cr

**Benzín - VANOS, sání, požadovaná poloha (6:54:39)**


Hodnota	Max.	Min.
118 °cr	122 °cr	111 °cr

**Benzín - VANOS, sání, skutečná poloha (6:54:39)**

Hodnota	Max.	Min.
118 °cr	122 °cr	111 °cr

**Benzín - VANOS, sání, požadovaná poloha (6:54:27)**

Hodnota	Max.	Min.
118 °cr	121 °cr	99 °cr

**Benzín - VANOS, sání, skutečná poloha (6:54:25)**

Hodnota	Max.	Min.
117 °cr	121 °cr	100 °cr

