

# ERROR MEMORY REPORT

---

Date: 09/16/14 17:19:23  
ECU: DDE40KW0  
JobStatus: OKAY  
Variant: DDE40KW0

---

RESULT: 3 errors in error memory !

---

7760 Kondensatorspannung 2 fuer Zylinder 4,5,6

Error frequency : 18  
Logistic counter: 40

Error occured 1. times at:

Motordrehzahl	724.28 1/min
Kuehlmitteltemperatur	20.42 Grad C
Einspritzmenge	25.09 mm^3
Versorgungsspannung	11.46 V
Fehler aufgetreten bei	266710.00 km

Error occured 2. times at:

Motordrehzahl	774.23 1/min
Kuehlmitteltemperatur	18.37 Grad C
Einspritzmenge	23.55 mm^3
Versorgungsspannung	11.80 V
Fehler aufgetreten bei	266710.00 km

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	274.73 1/min
Kuehlmitteltemperatur	18.37 Grad C
Einspritzmenge	32.77 mm^3
Versorgungsspannung	12.04 V
Fehler aufgetreten bei	266710.00 km

Fehler momentan vorhanden  
sporadischer Fehler  
Spannung zu niedrig

Errorcode: 1E 50 28 12 FC 20 1D 5A 31 63 68 2F 20 1F 57 2E  
66 68 2F 20 0B 57 40 68 68

---

5696 Steuergeraet DDE (EEPROM und Konfiguration)

Error frequency : 1  
Logistic counter: 40

Motordrehzahl	0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	19.73 Grad C
Einspritzmenge	0.00 mm^3
Versorgungsspannung	11.46 V
Fehler aufgetreten bei	0.00 km

Fehler momentan vorhanden  
Mengendriftkompensation Checksumme

Errorcode: 16 40 28 01 74 40 00 59 00 63 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00

---

4704 Vorfoerderdruck-Ueberwachung

Error frequency : 1  
Logistic counter: 39

Motordrehzahl	0.00 1/min
Lufttemperatur	17.00 Grad C
Einspritzmenge	33.28 mm^3
Kraftstoffvorfoerderdruck	0.94 bar
Fehler aufgetreten bei	266710.00 km

Fehler momentan vorhanden  
Vorfoerderdruck unter Mindestwert fuer Motorstart

Errorcode: 12 60 27 01 74 04 00 55 41 3B 68 2F 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00

=====